

新闻热线:0571-87054420 13857101115

平安浙江网:www.pazjw.gov.cn 浙江法治在线:www.zjfzol.com.cn

“浙江法制报”微信

一定要看,关键时刻也许能救你一命!

浴场火灾如何逃生? 消防人员细讲给你听

本报记者 陈立波 通讯员 蔡俊 汪杨

冬天里,去浴场蒸个桑拿、泡个足浴是不少市民的休闲首选。天台“2·5”火灾发生后,浴场逃生成了人们的关注焦点之一。昨天上午,宁波消防支队的消防人员特意来到当地一家浴场,现场讲解浴场发生火灾时的逃生自救“小秘诀”。

“人们进入浴场后,第一件事往往就是洗澡换衣服。事实上,在这之前,我们首先要关注安全出口、疏散通道的位置。”刚进入浴场,宁波鄞州消防大队参谋郎园园就指着浴场2楼楼梯口的消防安全疏散示意图说,一般大型场所都会在醒目位置展示本场所的逃生示意图,上面会标记所有的安全出口。“一旦发生火灾,全靠应急照明灯具来照明,如果市民事先对安全出口的位置有所了解,那在逃生时就有了大致方向,可以赢得更多逃生时间。”郎园园说,此外,墙面上或吊顶下方也有疏散指示标志灯,市民也可以根据这些指示灯,找到最近的安全出口或楼梯间。

在浴场的二楼,汗蒸房被设计成蒙古包或日式小木屋的外形。一进屋内,一股热气扑面而来。郎园园介绍,目前大部分汗蒸房的地暖发热系统主要材料是电热膜,敷设在桑拿房地面层和墙面里,通电后给汗蒸房供热,但由于目前市面上部分电热膜和组件产品质量不合格、电气线路设置不合理等原因,看似没什么东西可烧的桑拿房也很容易发生火灾。


一旦发生火灾,人们的第一反应一般是:快跑!但郎园园表示,火场逃生,重点在于“生”,就是要想办法“活下来”,千万不可盲目地“逃”。“很多亡人火灾,大家都认为那些人是被火烧死的,其实浓烟才是真正的‘杀手’。”郎园园介绍,火灾现场最可怕的其实不是火,而是烟热,有数据表明,火灾中因烟气造成的人员伤亡占到了火灾总伤亡数的50%至80%。

“假如我们现在正在包厢里足浴,听见外面有呼喊说‘起火了’。这个时候,千万不能盲目打开房门逃生。”郎园园说,此时应先冷静思考一下逃生的线路,然后试探性地测试下门把手的温度,来判断外面的烟火是否已逼近门口。如果门把手的温度不是很高,可以打开门,按照楼道内设置的疏散指示标志逃生,如果逃到楼梯间时,发现楼道里都是烟气,则需另找楼梯出口,或者选择有空气流通、可呼救、可逃生的房间暂时躲避并等待救援。

“在火场逃生时,除了不能坐电梯、扶梯,还一定要注意躲避浓烟和高温。”郎园园提醒,洗浴场所装修时使用的可燃材料较多,起火后极易产生浓烟,逃生时要用湿毛巾捂紧口鼻,也可用身上的衣物或身边的枕巾、餐巾打湿后代替,然后弯腰俯身前行,“如必须穿过浓烟、高温区域时,应用打湿的衣物、毛巾裹住身体关键部位,防止因身体部位裸露被高温灼伤。”

“如果门把手的温度已经很高,说明外面已经被浓烟或大火充斥,这个时候开门逃跑,反而容易丢了性命。”郎园园说,这个时候,应该利用身边的衣物或者毛巾,打湿后将门缝堵严,防止烟气进入,然后在反向窗口呼救以引起救援人员的注意,“如果楼层较低,可利用床单、窗帘等物件打结后,绑住室内固定位置,顺势滑至地面,切忌盲目跳楼逃生。”

“跳楼逃生时,不但要尽可能降低身体离地面的高度,还要注意跳楼落地时的姿势。”针对天台“2·5”火灾在网上流传较广的一段跳楼视频,郎园园指出了其中几处错误的做法:“视频中的女子虽然在跳楼前扔下了一些衣物,但这远远起不到人体落地时所需的缓冲效果,应扔一些坐垫等厚实的物件;女子跳楼落地时的直立姿势,也是造成骨折的关键原因之一,正确的方式应是背向窗户攀住窗口,将身体顺势挂下后跳下,在身体落地时顺势下蹲,这样能大大缓冲身体落地时的冲击力。”



进入浴场后,先看一看消防安全疏散示意图



按照楼道内设置的疏散指示标志逃生



跳楼逃生时,可利用床单、窗帘等物件打结后顺势滑至地面



楼层较低时窗口逃生,应背向窗户攀住窗口,尽量降低身体离地面的高度

新闻链接:

全省各地严查火患

本报记者 陈佳妮 周国新 通讯员 湖公宣 沈一凡

天台“2·5”火灾发生后,浙江各地公安机关迅速行动,进一步排查整治消防安全隐患,确保人民群众的生命财产安全。

2月5日晚至6日凌晨,湖州市连夜开展“零点”突击夜查行动,共检查各类场所300家,发现火灾隐患324处,临时查封场所4家、停业8家。公安消防人员坚持检查与指导并重,在责令整改火灾隐患的同时,积极宣传消防安全知识,提高

各场所负责人和员工的消防安全意识。

台州市椒江区组织消防、公安、安监、市场监管等部门,兵分多路对全区所有具有桑拿足浴等功能的洗浴场所、KTV、酒吧、网吧等公共娱乐场所开展地毯式排查。仅2月6日晚,就有80家火灾隐患场所被关停整顿。

2月6日晚至2月7日凌晨,义乌市对洗浴中心、足浴店、KTV等人员密集场所开展突击夜查,发现常闭式防火门敞开、通道堆放杂物、室内消火栓被遮挡、疏散指示标志损坏等消防安全隐患394处,当即整改384处,临时查封场所5家。

中国银行 BANK OF CHINA

手机银行转账全免费