

404家危化品使用企业受行政处罚,停产77家 杭州市加大安全生产执法检查力度

本报记者 陈立波 通讯员 余渊

今年以来,杭州市应急管理局结合本地区的实际,分析研判危险化学品使用企业在安全生产过程中存在的薄弱环节和事故易发点,持续加大安全生产执法检查和宣传教育的力度。

记者了解到,为确保岁末平安,杭州市应急管理局通过“60日隐患曝光”拍摄、群众举报、专项执法检查、专家检查、联合检查等形式,对危险化学品使用企业持续开展安全生产执法检查。在执法检查过程中,检查人员发现,危险化学品使用企业主要存在未定期进行安全评价、危险化学品未储存在专用仓库、使用危险化学品未采取可靠安全措施、安全设施设备缺失等安全生产隐患,并对相关企业依法进行相应处罚。截至目前,全市共检查涉及危化品企业3263家(次),消除隐患9443余条。其中行政处罚404家,停产77家,罚款



738.3万元。同时,杭州市应急管理局还加大对相关企业的宣传教育活动,统一编制并向企业发放了《安全生产“以案说法”案例汇



编》,对危化品使用企业的违法行为进行剖析;通过和媒体合作的形式,分两期曝光了部分在安全生产中存在违法行为的企业,其中危化品使用企业的事故隐患和违法行

为专题报道,点击量突破了128万。下一步,杭州市将进一步加大对危化品使用企业的执法检查,严厉打击各类相关企业的安全生产违法行为,消除事故隐患。

杭州:安全生产执法“保平安”

岁末年关将至,安全生产便显得尤为重要!

一直以来,杭州市应急管理局结合本地区安全生产的实际情况,分析研判各企业在安全生产过程中存在的薄弱环节和事故易发点,加大对违法企业的行政执法力度,对安全生产过程中存在违法违规的企业以及事故企业和相关责任人进行严厉处罚,现对处罚企业和个人予以曝光,希望各企业引以为戒!

此前已曝光的64家被处罚的安全生产违法企业名单,详见本报11月4日10版,现将其他58家予以曝光。附:名单

| 序号 | 被检查单位/个人 | 存在主要问题 | 处理结果 |
|-----|--------------------------|---|--|
| 65 | 杭州康兴汽车服务有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 66 | 杭州典昌装饰工程有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币0.8万元 |
| 67 | 杭州泰盈金属制品有限公司 | 特种作业人员无证上岗 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 68 | 杭州渔人涂料有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 69 | 杭州中沃汽车销售服务有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 70 | 杭州中升之星汽车销售服务有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1.5万元 |
| 71 | 杭州云泽汽车有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1.2万元 |
| 72 | 杭州萧山浦发汽车贸易有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 73 | 杭州时瑞矿业有限公司 | 违反操作规程作业及安全设备不符合国家标准 | 责令改正;罚款人民币3.5万元 |
| 74 | 建德市灵石矿业有限责任公司 | 未对安全设备进行经常性维护 | 责令改正;罚款人民币1.8万元 |
| 75 | 建德市利鑫土石方工程有限公司 | 非法生产 | 责令停止生产;没收违法所得人民币50112元;罚款人民币10万元整 |
| 76 | 杭州富利登塑胶制品有限公司 | 安全出口锁闭 | 责令改正;罚款人民币4万元整 |
| 77 | 杭州立品涂料有限公司 | 安全出口封堵 | 责令改正;罚款人民币3万元整 |
| 78 | 杭州元泽汽车有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 79 | 杭州元谷汽车有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 80 | 杭州万联汽车有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1.5万元 |
| 81 | 杭州弗沃德精细化工有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施及未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志 | 责令改正;罚款人民币4万元整 |
| 82 | 建德市新丽塑胶有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币3万元整 |
| 83 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 未按规定对安全生产条件定期进行安全评价及危险化学品储存数量不符合国家标准 | 责令改正;罚款人民币11万元整 |
| 84 | 杭州正盟科技有限公司 | 非法生产危险化学品 | 责令停止生产;没收违法所得人民币54829.97元;罚款人民币10万元整 |
| 85 | 杭州康城工业地产管理有限公司 | 将场所出租给不具备相应资质的单位 | 责令改正;没收违法所得人民币17678元;罚款人民币12万元整 |
| 86 | 杭州万宏汽车有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施案及安全设备未定期检测 | 责令改正;罚款人民币1.8万元整 |
| 87 | 杭州紫丁香医疗器械有限公司 | 储存危险物品采取的安全措施不可靠 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 88 | 杭州红妍颜料化工有限公司 | 未将危险化学品储存在专用仓库 | 停产停业整顿;罚款人民币9万元整 |
| 89 | 俞荣春(个人) | 非法经营危险化学品 | 责令停止经营活动;没收违法所得人民币30160元;罚款人民币12万元整 |
| 90 | 桐庐县富春江镇志文灶具经营部江志文(个体工商户) | 非法经营危险化学品 | 责令停止经营活动;没收违法所得人民币8300元;罚款人民币10万元整 |
| 91 | 建德市腾运新能源有限公司 | 出借危险化学品经营许可证 | 责令改正;罚款人民币10万元整 |
| 92 | 杭州成德利海绵有限公司 | 未按规定对安全生产条件定期进行安全评价 | 责令改正;罚款人民币5万元整 |
| 93 | 杭州源素生物科技有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施及未对安全生产条件进行安全评价 | 责令改正;罚款人民币7万元整 |
| 94 | 杭州广和汽车销售服务有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币2万元整 |
| 95 | 杭州余杭尖峰实业有限公司 | 安全设备的安装、使用不符合国家标准及使用危险物品未采取可靠安全措施 | 责令改正;罚款人民币4万元整 |
| 96 | 金龙机电(杭州)有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场所设置安全警示标志及储存、使用危险物品采取安全的措施不可靠 | 责令改正;罚款人民币3.5万元 |
| 97 | 杭州海源表面工程有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场所设置安全警示标志及使用危险物品未采取可靠安全措施 | 责令改正;罚款人民币4万元整 |
| 98 | 杭州精诚合作电器有限公司 | 安全设备的安装、使用不符合国家标准及使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币4.5万元 |
| 99 | 杭州西井印刷有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1.5万元 |
| 100 | 杭州中宝钢球制造有限公司 | 未在有较大危险因素的场所设置安全警示标志、使用危险物品未采取可靠安全措施 | 责令改正;罚款人民币3万元整 |
| 101 | 浙江铁凝汽车用品有限公司 | 生产经营场所未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口案 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 102 | 杭州锦申木业有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1.5万元 |
| 103 | 杭州凌权机械有限公司 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 104 | 杭州友成机工有限公司 | 未在有较大危险因素的场所设置安全警示标志,储存危险物品未采取可靠安全措施以及生产经营场所未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口案 | 责令改正;罚款人民币7万元整 |
| 105 | 杭州柏尔佳家具有限公司 | 安全设备的安装、使用不符合国家标准,储存危险物品未采取可靠安全措施 | 责令改正;罚款人民币2.5万元 |
| 106 | 富阳选矿厂 | 特种作业人员无证上岗 | 责令改正;罚款人民币0.5万元 |
| 107 | 杭州博泽建材有限公司 | 拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令 | 责令改正;罚款人民币3万元整 |
| 108 | 杭州临安福盛涂料助剂有限公司 | 未按规定对安全生产条件定期进行安全评价 | 责令改正;罚款人民币5万元整 |
| 109 | 杭州临安天鸿生物科技有限公司 | 未将危险化学品储存在专用仓库及使用淘汰设备 | 责令改正;罚款人民币8万元整 |
| 110 | 杭州三江混凝土外加剂材料有限公司 | 未按规定对安全生产条件定期进行安全评价 | 责令改正;罚款人民币5万元整 |
| 111 | 杭州富阳宏峰化工厂 | 危险化学品的储存方式不符合国家标准 | 责令改正;罚款人民币5.5万元 |
| 112 | 杭州泰丰化工有限公司 | 安全设施未定期检测 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 113 | 杭州爱力迈动物药业有限公司 | 安全设施未定期检测 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 114 | 杭州台合新材料有限公司 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 115 | 桐庐福字涂料厂 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 | 责令改正;罚款人民币1万元整 |
| 116 | 杭州康明染化有限公司 | 非法生产危险化学品及拒不执行安全监管监察指令 | 责令停止非法生产;没收违法所得人民币39654.48元;罚款人民币20万元整 |
| 117 | 上海鲁重工程机械有限公司 | 对“5·18”工程运输车超限运输致庆春路人行天桥坍塌事故负有主要责任 | 罚款人民币50万元整 |
| 118 | 上海鲁重工程机械有限公司总经理王永坡(个人) | 对“5·18”工程运输车超限运输致庆春路人行天桥坍塌事故负有管理责任 | 罚款人民币15万元整 |
| 119 | 杭州正方实业集团有限公司 | 对“9·3”钢板仓坍塌事故负有单位管理责任 | 罚款人民币56万元整 |
| 120 | 南通市天正钢板仓工程有限责任公司 | 对“9·3”钢板仓坍塌事故负有单位管理责任 | 罚款人民币56万元整 |
| 121 | 杭州港航有限公司 | 对“9·3”钢板仓坍塌事故负有企业管理责任 | 罚款人民币1.5万元 |
| 122 | 冯波(个人) | 对“9·3”钢板仓坍塌事故负有管理责任 | 罚款人民币0.3万元 |